

測試報告

號碼：CY/2014/71295

日期：2014/07/30

頁數：1 of 3

泉原企業有限公司
台南市西港區後營里151之15號



以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：泉原企業有限公司
樣品名稱：黑色反口碗(黑色仿瓷系列)
樣品型號：CF1005
樣品材質：三聚氰胺-甲醛樹脂
原產國：中國
收件日期：2014/07/22
測試期間：2014/07/22 TO 2014/07/30

=====
測試需求：依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準第六條（102.08.20部授食字第1021350146號令修正）進行以下測試：
（1）溶出測試：甲醛、三聚氰胺。
測試結果：請見下一頁。
結 論：根據客戶所提供的樣品，其測試結果符合中華民國食品器具容器包裝衛生標準第六條（102.08.20部授食字第1021350146號令修正）。

* 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷 *


George Fong / Supervisor
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory – Taipei

測試報告

號碼：CY/2014/71295

日期：2014/07/30

頁數：2 of 3

泉原企業有限公司
台南市西港區後營里151之15號



測試結果

測試部位 No.1 : 黑色塑膠碗

通過

測試項目	單位	測試方法	定量極限	結果	法規限值
				No.1	
甲醛-(水, 95°C, 30分鐘)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-以甲醛-三聚氰胺為合成原料之塑膠檢驗(102年11月13日部授食字第1021950916號公告).	4	Negative	Negative
三聚氰胺-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-以甲醛-三聚氰胺為合成原料之塑膠檢驗(102年11月13日部授食字第1021950916號公告), 以高效能液相層析儀/二極體陣列偵測器(HPLC/DAD)分析.	0.5	n.d.	2.5

備註：

- 0.1wt% = 1000ppm
- LOQ = Limit of Quantification (定量極限)
- n.d. = Not Detected = 小於 LOQ (未檢出)
- Negative / 陰性(未偵測到), Positive / 陽性(已偵測到)

測試報告

號碼：CY/2014/71295

日期：2014/07/30

頁數：3 of 3

泉原企業有限公司

台南市西港區後營里151之15號



* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

CY/2014/71295



** 報告結尾 **